

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Rehabilitación de Toma de Agua.
Fecha	24- Julio-2019
Comunidad	San Benito, Distrito de Omar Torrijos Colon.
Ubicación	Terreno de tanques de reserva de agua potable.
Lugar	Acueducto.
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	Justino Fuentes
Nombre de Part. MPSA	Yoaira Tuñón, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Comunitarios.
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	JAAR
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Instalar clorinador en línea al sistema de filtrado del acueducto.
Acciones	
Resultados	Se realiza gira a los tanques de agua de la comunidad para apoyar a la JAAR con la instalación de un nuevo Clorinador, ya que dentro de grupo no conocían este nuevo modelo de clorado. El aporte de MPSA fue de retirar el sistema de goteo que existía y reemplazarlo por el que se les dono. Fue una jornada donde participaron miembros de la Junta de agua con el objetivo de aprender cómo se realiza este tipo de instalación.
Seguimiento	Darle seguimiento a que la comunidad lleve a personal de agua potable del área (Minsa), para que regule la cantidad de cloro a usar en el acueducto.

Documentación fotográfica.

